



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
городского округа Тольятти и
муниципального района Ставропольский

ул. 40 лет Победы, 94, г. Тольятти, 445039, а/я 3571

Телефакс: 30-97-94

E-mail: ogpntlt@yandex.ru

«15» 04 2011 г. № РЗ-216
на № _____ от _____ 2011 г.

Председателю
постоянной комиссии по местному
самоуправлению и общественной
безопасности при Думе
городского округа Тольятти

В.И.Попову

Информация на заседание постоянной комиссии по местному
самоуправлению и общественной безопасности в апреле 2011 г.
«О ситуации с обеспечением первичных мер пожарной безопасности
в г.о. Тольятти (развлекательные центры)»

Уважаемый Виктор Иванович!

На территории городского округа расположено **6 спортивных учреждений с массовым пребыванием людей**, в том числе подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти.

1) МУС Дворец спорта «Волгарь», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, д. 80. Последняя проверка проведена совместно с прокуратурой Автозаводского района 14.12.2009г. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Нет возможности для наружного пожаротушения не менее чем от двух пожарных гидрантов с требуемым расходом воды не менее 30 л/с, установленных на расстоянии не далее 200 м до здания дворца спорта «Волгарь» по дорогам с твердым покрытием. ППБ 01-03 п. 3. (в соответствии с СНиП 2.04.02-84* п. 2.11, 8.16, 9.30, табл. 6);
- Помещение узла управления спринклерной установки автоматического пожаротушения, кроме того что не имеет свободного доступа обслуживающего персонала, не отделено от защищаемого помещения противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 88-01 п. 4.51);
- Узел управления дренчерной установки автоматического пожаротушения, размещаемый вне защищаемых помещений не выделен остекленными или сетчатыми перегородками. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 88-01 п. 4.51);
- Узлы управления автоматических установок пожаротушения с насосными установками размещены в подвальной этаже в помещениях, не имеющих отдельного выхода наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 88-01 п. 4.70);
- Аппаратура управления автоматических установок пожаротушения не в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым разделом 11 НПБ 88-01: не обеспечивает

Дума городского округа Тольятти
Вх. № 626
от 18 04 2011 г.

15-40
формирование команды на автоматический пуск установок пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей; возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установок, насосов; автоматический контроль соединительных линий; формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта, на отключение вентиляции, включение системы оповещения и д.р.; не предусмотрена соответствующая звуковая и световая сигнализация. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 88-01 раздел 11);

- Дренчерная система автоматического пожаротушения, защищающая сцену, находится в режиме «ручного» пуска. ППБ 01-03 п. 98;
- Не проведены комплексные опробования вновь смонтированной автоматической пожарной сигнализации (с южной стороны в подвале; VIP-зале) в соответствии с требованиями нормативных документов по ПБ, с обязательным участием сотрудников ГПН. Акты приемки, акты комплексных опробований отсутствуют. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с РД 78.145-93 п. 11.1);
- В технических помещениях (электрощитовые, складские помещения, венткамеры, столярная мастерская) установлены не сертифицированные противопожарные двери, не имеющие требуемого предела огнестойкости EI 30. ППБ 01-03 п. 3; (в соответствии с СНиП 2.08.02-89* п. 1.55, 1.82; СНиП 21-01-97* п. 5.14, п.7.4, табл.2);
- Допущено устройство производственных участков, организовано хранение горючих материалов в подвальном помещении с постоянными рабочими местами (016 инвентарная) площадью 8=700 м², не имеющем оконных проемов, без устройства системы вытяжной противодымной вентиляции. ППБ 01-03 п. 3, 40, 513; (в соответствии с СНиП 41-01-2003 п. 8.2; СНиП 2.08.02-89* п. 1.10, 1.12);
- Эвакуационные выходы (лестницы) из подвала не имеют обособленных выходов наружу и не отделены на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. ППБ 01-03 п. 3, 51; (в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 6.9*; СНиП 2.08.02-89* п. 1.97);
- Ширина путей эвакуации, а именно горизонтальных проходов и лестниц на зрительских трибунах не соответствует нормативной 1,0 метр (по факту 0,8 метра). ППБ 01-03 п. 3, 51; (в соответствии с СНиП 2.08.02-89* п. 1.117);
- В пределах лестничных маршей на путях эвакуации зрительских трибун ступени выполнены с различной шириной проступи и различной высоты. ППБ 01-03 п. 3, 51, СНиП 21-01-97* п. 6.28*;
- В лестничных маршах на путях эвакуации зрительских трибун имеются ступени с шириной проступи менее 25 см и ступени высотой более 22 см. ППБ 01-03 п. 3, 51, (в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 6.30*);
- На путях эвакуации со зрительских трибун использовано синтетическое ковровое покрытие. (выездная трибуна (партер)). ППБ 01-03 п. 3, 51, 53; (в соответствии с СНиП 2.08.02-89* п. 1.60*);
- Внутренние открытые лестницы 2-го типа, расположенные с северной и южной стороны дворца спорта, соединяющие 1 -5 этажи, не отделены от примыкающих к ним общих залов, коридоров этажей противопожарными перегородками 1-го типа. ППБ 01-03 п. 3; (в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 7.25; СНиП 2.08.02-89* п. 1.102);
- Стеклённые двери, отделяющие внутренние открытые лестницы 2-го типа от примыкающих к ним общих залов этажей с северной стороны, имеют неисправные устройства для самозакрывания и не имеют уплотнений в притворах. ППБ 01-03 п. 3, 34, 40, 53; (в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 6.18*);
- В лестничных клетках с южной стороны дворца спорта в качестве светопрозрачного заполнения дверей и перегородок используется обычное стекло. ППБ 01-03 п. 3, 51, 53, (в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 6.18*; СНиП 2.08.02-89* п. 1.83);
- Не представлены документы о проведении повторной обработки огнезащитными составами сценического оформления (синтетического занавеса синего цвета). ППБ 01-03 п. 36, 150;

- На воздуховодах системы вентиляции, обслуживаемых разные группы помещений, не установлены огнезадерживающие клапана. ППБ 01-03 п. 3, 76; (в соответствии с СНиП 41-01-03 п. 7.2.6, 7.11.1);
- Несущие конструкции трансформируемых (выдвижных) трибун не имеют требуемого предела огнестойкости не менее 0,25 ч. ППБ 01-03 п. 3; (в соответствии с СНиП 2.08.02-89* п. 1.43);
- Люки выхода на кровлю здания не сертифицированы в области пожарной безопасности и не имеют требуемого предела огнестойкости EI 30. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 8.4*);
- Имеющаяся система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: требуется 4-5 типов. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 104-03 п. 5.1, табл.2, п.п. 10);
- На путях эвакуации знаки пожарной безопасности (№№4-13,28 по НПБ 160-97), предназначенные для целей эвакуации, по исполнению не соответствуют требованиям п.3.8 НПБ 160-97: используются с элементами (фон, символ) белого нефосфоресцирующего цвета. ППБ 01-03 п. 3, 27, 51; (в соответствии с НПБ 160-97 п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 3.8, таб. 3 п. 4, 6, 8);
- Не все помещения дворца спорта защищены автоматической установкой пожаротушения. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 110-03 таблица № 3 п. 30);
- Помещения подвала дворца спорта не имеющие выходов непосредственно наружу не защищены автоматической установкой пожаротушения. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 110-03 таблица № 3 п. 9);
- Помещение гаража погрузчиков не защищены соответствующими автоматическими противопожарными установками. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с НПБ 110-03 п. 4);
- Установка пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация) находится в не исправном состоянии прибор 1НВ1 лучи № 7, 8, 25, 26; прибор 2НВ1 лучи № 21, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 47; прибор 3НВ1 лучи № 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 44, 47; прибор 4НВ2 лучи № 3, 4; прибор 2НВ2 лучи № 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26; прибор 1НВ2 лучи № 1, 3, 4; прибор 3НВ2 лучи № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; прибор 4НВ1 лучи № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ППБ 01-03 п. 98;
- Помещение гаража погрузчиков не оборудовано первичными средствами пожаротушения. ППБ 01-03 п. 108;
- Не проводится изучение и выполнение ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ППБ-0-148-87 всеми участниками спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также временными работниками, принимаемыми на период проведения соревнований и культурно-зрелищных мероприятий. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 п. 1.4.4 (4));
- Допускается стоянка и ремонт льдоочистительной машины на путях эвакуации с восточной стороны ледовой арены. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 п. 2.1.26);
- Не проводится очистка вентиляционного оборудования на сварочном участке по графику, утвержденному руководителем объекта. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 п. 2.3.6);
- Из холодильной станции нет выхода непосредственно ведущего наружу. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 п. 3.1.23);
- В помещении зарядки аккумуляторов нет 8 – 10-кратного обмена воздуха приточно-вытяжной вентиляцией. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 п. 3.7.5);
- В складских помещениях на 5-м этаже нет общего отключающего рубильника, установленного на наружной стене из негорючих материалов помещения или на отдельных опорах в шкафах, приспособленных для опломбирования или закрывания на замок. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 приложение № 8, п. 5);
- Допускается использование на аппаратах защиты некалиброванных плавких вставок. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 приложение № 8, п. 15);

- Производиться соединение электропроводов освещения скрутками. ППБ 01-03 п. 3, (в соответствии с ППБ-0-148-87 приложение № 8, п. 15);
- Допускается хранение горючих материалов на путях эвакуации на 5-м этаже, центральный вестибюль 4-й этаж (арендаторы, фанера). ППБ 01 -03 п. 40, 53;
- В не рабочем состоянии находится на 5-м этаже извещатель пожарный ручной. ППБ 01 -03 п. 98;
- Не определён предел огнестойкости лестничных маршей ведущих с трибун восточная и западная сторона. ППБ 01-03 п.3, 36; (в соответствии с СНИП 21-01-97* таблица 4*, п.7.13.);
- Допускается эксплуатация самодельных электротехнических изделий (удлинитель) с нарушением нормативных документов по электроэнергетике. (арендуемая часть помещения вестибюля 4-й этаж). ППБ 01-03 п.57;

Принятые меры: направлена информация в прокуратуру Автозаводского района 14.12.2009г.

2) Универсально-спортивный комплекс «Олимп» МУДОД СДЮСШОР № 2 «Гандбол», расположенный по адресу: г. Тольятти, Приморский б-р, 49. Последняя плановая проверка проведена 25.03.2010г. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Объект не обеспечен прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или ЕДДС.
- На территории объекта на видных местах не установлены таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны и мест расположения телефонных аппаратов.
- Не обеспечен требуемый предел огнестойкости несущих металлических конструкций перехода между бассейновым и манежным корпусами (крытый дворик) R45 (помещение № 137 по Техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1).
- Не установлены в проемах стен зданий бассейнового и манежного корпусов, ведущих в переход (внутренний двор), противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI-30.
- Не произведена замена тепловых извещателей на дымовые в помещениях бассейновой части.
- Не проведены комплексные опробования вновь смонтированной автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с обязательным участием сотрудников ГПН с разработкой программ испытаний и оформлением соответствующих актов приемки и комплексных опробований.
- Не произведен монтаж в УСК «Олимп» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-5 типов силами специализированной организации, имеющей лицензию.
- Не все эвакуационные выходы в манежной части здания обозначены световыми указателями «ВЫХОД»
- Лестничные марши эвакуационных выходов из манежной части с западной стороны, ведущих во второй уровень цокольного этажа, лестницы ведущей с антресоли манежной части, обоих лестничных клеток с южной стороны бассейновой части, имеют ступени с различной шириной и высотой проступи.
- Лестничная площадка лестницы, ведущей со второго уровня цокольного этажа непосредственно наружу (северо-западная сторона УСК) выполнена шириной менее ширины марша.
- Ширина марша лестницы, ведущей со второго уровня цокольного этажа непосредственно наружу (северо-западная сторона УСК) менее 1,2 м.
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03 – двери эвакуационных выходов (западная сторона УСК) оборудованы механическими замками, не позволяющими людям, находящимся в здании, возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованиями пунктов 1.1, 6.17* СНиП 21-01-97* - не обеспечено открывание железной решетки на пути эвакуации, по направлению выхода из здания (помещение № 321 по техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованиями пункта 53 ППБ 01-03 -металлическая решетка установленная в проеме эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу, закрыт на замок (помещение № 321 по техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1).
- Отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту с восточной стороны УСК «Олимп» (находится за воротами).
- По конструктивному исполнению пожарные шкафы не соответствуют требованиям НПБ 151-2000. В гимнастическом зале манежного корпуса шкафы ПК замаскированы под зеркалами.
- Проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу на нужды пожаротушения произведена без составления соответствующего акта.
- поэтажные планы эвакуации людей при пожаре в здании УСК «Олимп», а также планы эвакуации из спальных номеров гостиницы выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2002.
- На путях эвакуации знаки пожарной безопасности (№№ 4-13,28 по НПБ 160-97, предназначенные для целей эвакуации, по исполнению не соответствуют требованиям п.3.8 ППБ 160-97: используются с элементами (фон, символ) белого нефосфоресцирующего цвета.
- На дверях хлораторных не установлены знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76* «Цвета сигнальные и знаки безопасности».
- Произведено изменение объемно-планировочных решений - обустроено неprojektное помещение (помещение администратора в холе манежной части здания без внесения в проект соответствующие изменения с соблюдением всех требований и норм (не разработана проектная документация на реконструкцию здания и не получено разрешение на реконструкцию здания).
- Обслуживающий персонал гостиницы не обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.
- Дверь выхода на кровлю манежной части из юго-западной лестничной клетки не противопожарная и не имеет требуемый предел огнестойкости.
- В холле северо-западной стороны манежной части УСК, на выходе из подвала (реконструируемая часть), на выходе из столовой с северо-западной части бассейновой части, в полу имеются перепады высот менее 45 см, без устройств лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6.
- Стены лестницы, ведущей с антресоли манежной части на 1-й этаж, отделаны горючим материалом (пластиковые панели). Ступени данной лестницы отделаны горючим материалом (ковролин).
- Конструкция светильников с лампами ДРЛ на антресоли (теннисный корт) не исключает возможность выпадения из них ламп.
- Столовая и буфет (западная сторона бассейновой части), не имеют вторых эвакуационных выходов.
- В тамбуре эвакуационного выхода из помещений буфета, организовано складское помещение для хранения различных горючих материалов.
- В тамбуре эвакуационного выхода из помещений столовой устроено неprojektное помещение для банкетов.

- В банях-саунах (2 в бассейновом корпусе, женская сауна в оздоровительном центре) оборудованы печами не заводского изготовления, не имеющими автоматической защиты и блокировок на отключение до полного остывания через 8 ч непрерывной работы.
- Помещения бань-саун не защищены соответствующими автоматическими установками.
- Ни одна из бань-саун не имеет обособленного эвакуационного выхода. Все выходы ведут непосредственно в коридоры, предназначенные для эвакуации людей из здания.
- В парильных бань-саун между дверьми и полом не предусмотрены зазоры не менее 30 мм.
- В банях-саунах допущена отделка горючими материалами прихожих и раздевалок (деревянная обрешетка, масляная краска).
- Двери, отделяющие помещения бань-саун от общих коридоров, не противопожарные.
- Помещения под трибунами в манежной части, предназначенные для хранения горючих материалов (выставочного оборудования) не защищены автоматической пожарной сигнализацией.
- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, а также горючих декораций, сценического оформления, драпировки в кинозале бассейновой части.
- Деревянное покрытие пола эстрады в зрелищном зале не подвергнуто глубокой пропитке антипиренами.
- Отделы, секции по продаже пожароопасных товаров установлены ближе 4 м от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.
- На 2-м этаже западной части бассейнового корпуса в инвентарных для хранения горючих материалов не установлены противопожарные двери, с требуемым пределом огнестойкости.
- На 2-м этаже западной части бассейнового корпуса допускается хранение спортивного инвентаря в виде спортивных матов на путях эвакуации юго-западной лестницы, ведущей со зрительских трибун бассейна
- На 2-м этаже в юго-восточной части бассейнового корпуса в коридоре на путях эвакуации, с южной и центральной лестниц зрительских трибун бассейна (помещение № 2 по техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1), организовано непроектное помещение.
- Пути эвакуации на 2-м этаже в юго-восточной части бассейнового корпуса, ведущие к южной и центральной лестницам зрительских трибун бассейна, отделаны горючим материалом: постелен ковролин (помещение № 2 по техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1).
- На путях эвакуации на 2-м этаже в юго-восточной части бассейнового корпуса, ведущие к южной и центральной лестницам зрительских трибун бассейна, установлены зеркала (помещение № 2 по техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1).
- На 1-м этаже бассейнового корпуса склад $S > 36$ м² организовано в помещении №59 при отсутствии окон, без устройства вытяжных каналов площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения снабженных огнезадерживающими клапанами с автоматическим и дистанционным приводом.
- Дверь склада в помещении №59 выполнена не противопожарной и не имеет требуемый предел огнестойкости.
- В местах пересечения ограждающих конструкций склада (помещение №59) вентвоздуховодами и инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
- На воздуховодах системы вентиляции, обслуживаемых, разные группы помещений не установлены огнезадерживающие клапаны.
- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
- На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения нет надписей с указанием наименования (щитов и сборок), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03 – загроможден эвакуационный выход ведущий непосредственно наружу (помещение № 299 по техническому паспорту УСК «Олимп» Лит. А, А1) (устранено в ходе проверки).
- Не установлено в здании ручные пожарные извещатели согласно НПБ 88-01.
- Площади гандбольных полей в манежной части сдаются в аренду сторонними организациями под размещение и проведение выставок, без учета требований действующих нормативных документов в соответствии с новым назначением здания и помещений манежной части, в результате чего число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) превышает количество, установленное нормами проектирования и не обеспечивает условия безопасной эвакуации людей при пожаре
- Двери в противопожарных стенах и перегородках здания и сооружений, разделяющих вестибюли и фойе, устройства для самозакрывания дверей, уплотняющие прокладки в притворах дверей частично находиться в не исправном состоянии.

3) Спорткомплекс «Старт» МУДОД СДЮСШОР № 2 «Гандбол», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Республиканская, 1. Последняя плановая проверка проведена 25.03.2010г. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Объект не обеспечен прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или ЕДДС.
- Не организована добровольная пожарная дружина (ДПД) и пожарно-техническая комиссия (ПТК).
- Не пройдено обучение мерам пожарной безопасности лицом, ответственным за пожарную безопасность.
- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
- Электрощит в помещении не соответствуют требованиями нормативных документов по электроэнергетике: не указан адрес запитки электрощита.
- Монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий выполнена без электропроекта и не в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
- Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей выполнено не при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.).
- Допускается использование венткамеры (помещение № 2 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) под склад для хранения различных предметов и горючих материалов.
- Допускается использование венткамеры (помещение № 10 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) для хранения горючих материалов (устранено в ходе проверки).
- Допускается использование электрощитовой (помещение № 53 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) для организации мастерской и хранения различных предметов.
- Допускается использование технического помещения (машинное отделение) (помещение № 55 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) для организации мастерской и хранения различных предметов.
- В проеме ограждающих конструкций помещения электрощитовой не установлена сертифицированная противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости.
- В проеме ограждающих конструкций помещений венткамер не установлены сертифицированные противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости.

- В проеме ограждающих конструкций машинного отделения не установлена сертифицированная противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости.
- Лестничные марши эвакуационного выхода из машинного отделения, имеют ступени с различной высотой проступи.
- В административных помещениях 3-го этажа допускается монтаж и прокладка электрической проводки на горючем основании.
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 3, 51, 53 ППБ 01-03-лестничные клетки, ступени лестничных маршей, коридоры с 1-го по 3-ий этажи, отделаны горючим материалом (масляная краска и деревянная обрешетка).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 3, 51, 53 ППБ 01-03-пути эвакуации из помещений для фитнеса, отделаны горючим материалом (панели МДФ).
- Нет на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, предназначенные для обозначения мест размещения ручных пожарных извещателей, выполненные в соответствии с требованиями п.3.8. НПБ 160-97: с использованием элементов (фон, символ) белого фосфоресцирующего цвета.
- На дверях хлораторных не установлены знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026–76* „Цвета сигнальные и знаки безопасности“.
- По конструктивному исполнению пожарные шкафы не соответствуют требованиям НПБ 151-2000.
- Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
- У огнетушителя расположенного в ПК № 10 давление ниже расчетных значений.
- Проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу на нужды пожаротушения произведена без составлением соответствующего акта
- Пожарный кран в помещении шейпинга не размещен в пожарном шкафу.
- В местах пересечения ограждающих конструкций помещения раздевалки (помещение № 22 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
- Не все эвакуационные выходы в здании обозначены световыми указателями «ВЫХОД».
- Произведено изменение объемно-планировочных решений - обустроены непроектные помещения (зал ЛФК, раздевалка, фитнес зал, помещение для занятия боксом, венткамера (помещение № 2, 2а по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а)) без внесения в проект соответствующие изменения с соблюдением всех требований и норм (не разработана проектная документация на реконструкцию здания и не получено разрешение на реконструкцию здания).
- Парильная бани-сауны (помещение № 46 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) не оборудована перфорированными сухотрубами, присоединенными к внутреннему водопроводу.
- Парильная бани-сауны (помещение № 46 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) не оборудована естественной приточно-вытяжной вентиляции кратностью 1.
- Баня-сауна (помещение № 46 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) оборудован печем не заводского изготовления, не имеющими автоматической защиты и блокировок на отключение до полного остывания через 8 ч непрерывной работы.

- Помещения бани-сауны (помещения № 39, 41 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) не защищены соответствующими автоматическими установками.
- Ни одна из бань-саун не имеет обособленного эвакуационного выхода. Все выходы ведут непосредственно в коридоры, предназначенные для эвакуации людей из здания.
- Парильных бань-саун над электрокаменками под потолками отсутствуют негорючие теплоизоляционные щиты.
- В парильной бани-сауны (помещение № 46 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а) между дверью и полом не предусмотрен зазор не менее 30 мм.
- Парильной бани-сауны (помещение № 46 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а)) в верхних зонах камеры сухого жара, а также на ближайшем к печи-каменке краях деревянных отделок поверхностей конструкции камеры сухого жара не установлены датчики температуры, заблокированные с устройством (терморегулятором), отключающим электроэнергию от электронагревателей печи-каменки при повышении температуры до 110° С.
- В банях-саунах допущена отделка горючими материалами прихожих и раздевалок (деревянная обрешетка).
- В дверных проемах (помещения № 43, 39 по техническому паспорту нежилого здания Инвентарный № 6560 «Спортивный комплекс» Лит. А; а), отделяющие помещения бани-сауны от общих коридоров, установлены не сертифицированные противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости.
- Не обеспечено выделение парильных и комплексы помещений саун противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
- Не работоспособны насосы повысители давления внутреннего противопожарного водоснабжения и кнопки-ключатели дистанционного пуска насосов повысителей установленных у пожарных кранов.
- На воздуховодах системы вентиляции, обслуживаемых разные группы помещений, не установлены огнезадерживающие клапаны.
- Лестница пожарная наружная стационарная не испытана, согласна НПБ 245-2001.
- Под лестничным маршем эвакуационного выхода, ведущего к северо-восточной стороне здания, допускается хранение различных горючих материалов (устранено в ходе проверки).
- Не обеспечена установка временных строений расположенных на территории спортивного комплекса на расстоянии не менее 15 метров до здания
- На оконных проемах установлены глухие металлические решетки (каб. № 18, помещение фитнеса, сантехников).
- Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03 – допускается загромождение лестничных площадок (комнатные цветы с тарой) (устранено в ходе проверки).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03- допускается загромождение эвакуационных путей ведущих к эвакуационному выходу с северо-восточной стороне здания (мебель).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03- эвакуационный выход с северо-восточной стороне здания заблокирован.
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектного решения и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных

требованием пунктов 1.1, 6.16 СНиП 21-01-97* - дверной проём эвакуационного выхода, ведущего непосредственно в тамбур помещения с северо-западной стороны здания, в свету менее 1.2м. (по факту 90 см.).

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектного решения и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пунктов 1.1, 6.16 СНиП 21-01-97* - дверной проём эвакуационного выхода, ведущего непосредственно из помещения тамбура наружу с северо-западной стороны здания, в свету менее 1.2м. (по факту 100 см.).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектного решения и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пунктов 1.1, 6.28 СНиП 21-01-97* - отсутствует ограждение с перилами на лестнице при перепаде высот более 45 см (у эвакуационного выхода с северо-западной стороны здания).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03 – коридор, ведущий из помещений раздевалок на лестничную клетку 2-го этажа с северо-западной стороны здания, отделан горючим материалом (пластиковые панели).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектного решения и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пунктов 1.1, 6.16 СНиП 21-01-97* - дверной проём эвакуационного выхода, ведущего из помещений фитнеса непосредственно в тамбур помещения с западной стороны здания, в свету менее 1.2м. (по факту 94 см.).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектного решения и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пунктов 1.1, 6.16 СНиП 21-01-97* - дверной проём эвакуационного выхода, ведущего из тамбура помещений фитнеса непосредственно наружу с западной стороны здания, в свету менее 1.2м. (по факту 94 см.).
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, установленных требованием пункта 53 ППБ 01-03 - в тамбуре эвакуационного выхода из помещений фитнеса, допускается хранение различных материалов.
- Уплотняющие прокладки в притворах противоподных дверей частично находиться в не исправном состоянии.
- Не все помещения защищены соответствующими автоматическими установками (тамбур фитнеса).
- Не проведены комплексные опробования вновь смонтированной автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с обязательным участием сотрудников ГПН с разработкой программ испытаний и оформлением соответствующих актов приемки и комплексных опробований.
- Не выполнена блокировка систем автоматической пожарной защиты. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формируют команды на управление системами автоматической пожарной защиты. Не предусмотрено отключение общеобменной вентиляции. В случае пожара не предусмотрено опережение запуска вытяжной вентиляции (раньше приточной). Не выполнена блокировка АПС с системой дымоудаления.

Принятые меры: Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Степанова А.В. № 809 от 26.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Степановой В.Н. № 747 от 25.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Лавровой Т.В. № 746 от 25.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Солдатенкова А.В. № 745 от 25.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном

правонарушении в отношении должностного лица Москвина Г.С. № 600 от 12.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Никитина А.М. № 601 от 12.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица МУДОД СДЮСШОР № 2 «Гандбол» № 774 от 26.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица МУДОД СДЮСШОР № 2 «Гандбол» № 775 от 26.03.10г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, предписание ОГПН г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский № 237/1/55 от 26.03.10г., предписание ОГПН г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский № 237/2/60 от 26.03.10г., предписание ОГПН г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский № 237/3/20 от 26.03.10г.

4) Стадион Торпедо МУДОД СДЮСШОР №2 «Лада», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, д. 80. Проверки в 2010 и 2011 г.г. органами ГПН не проводилась.

5) МУС Спорткомплекс «Акробат», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, 22-А. Последняя проверка органами ОНД проводилась в январе 2011 года. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- В спортивном зале несущие металлические конструкции (косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости, по факту выполнены из незащищенных металлических конструкций.
- Сотрудниками организации не проводится внеплановый инструктаж при неудовлетворительном знании персонала противопожарного инструктажа.
- В кабинете № 229 соединения жил проводов выполнены при помощи «скруток», без применения опрессовки, сварки, пайки или сжимов. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов (кабелей) не предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
- В кабинетах № 225 (радиорубка), № 226 допускается эксплуатация электрочайника без подставки из негорючего теплоизоляционного материала, исключающего опасность возникновения пожара.
- Двери эвакуационных выходов из коридора 2-го этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.
- В помещении № 224 (венткамера) в конструкциях светильников отсутствуют защитные колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника.
- В помещении № 206 (венткамера) в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями, а также образовавшиеся отверстия не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
- Для покрытий пола в общем коридоре 2-го этажа применяются отделочные материалы с высокой пожарной опасностью - В2, РП2, ДЗ, Т2.
- В зданиях и сооружениях при одновременном нахождении на этаже более 10 человек не разработаны и на видных местах не вывешены фотолюминесцентные эвакуационные системы (планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.
- В помещениях знаки пожарной безопасности, предназначенные для целей эвакуации выполнены не объемными самосветящимися с автономным питанием и от сети переменного тока, не плоскими с внешней подсветкой от аварийного источника электроснабжения или не плоскими с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета.
- Высота горизонтального участка пути на лестничной клетке между вторым и первым этажом в свету менее 2 м. (по факту 1,87 метра). Нарушение пункта 3 ППБ 01-03.
- Под лестничной клеткой первого этажа допускается устройство помещения кассы.
- Дверь эвакуационного выхода на 1-ом этаже закрыта на ключ.
- В помещении № 103 (раздевалка) в конструкциях светильников отсутствуют защитные колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника.

- Помещение № 104 не защищено автоматической пожарной сигнализацией.
- Пространство за подвесными потолками помещения № 104 при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1 - Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) не защищено соответствующими установками.
- Высота горизонтального участка пути эвакуации (дверь под лестничной клеткой) на 1-ом этаже в свету менее 2 м.
- В помещении № 107 (сауна) отсутствует зазор не менее 30 мм между дверью и полом в парильне.
- Помещение № 107 (комплекс парильной) не имеет обособленный эвакуационный выход наружу.
- В помещениях камер сухого жара (помещения сауны) расстояние от печи до деревянной обшивки поверхностей конструкций камеры сухого жара менее одного метра.
- В верхней зоне камер сухого жара, а также на ближайших к печи-каменке краях деревянной отделки поверхностей конструкций камеры сухого жара не установлены датчики температуры, заблокированные с устройством (терморегулятором), отключающим электроэнергию от электронагревателей печи-каменки при повышении температуры до 110° С.
- Вытяжной воздуховод из камеры сухого жара выполнен не обособленным и не выводится непосредственно наружу. Нарушение пункта 3 ППБ 01-03.
- Допускается отделка горючими материалами прихожих и раздевалок не допускается.
- В помещениях венткамер организовано рабочее место, а также допускается хранение продукции, оборудования, мебели, пластиковых окон и других предметов.
- В помещениях №№ 110, 113, 124 в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями, а также образовавшиеся отверстия не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
- В помещении № 111 (калориферная) конструкция электрододержателя для ручной сварки не обеспечивает надежного зажатия и быструю смену электродов, а также не исключает возможности короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы.
- В помещении № 126 (калориферная) соединения жил проводов выполнены при помощи «скруток», без применения опрессовки, сварки, пайки или сжимов. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов (кабелей) не предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
- Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала (помещение № 128) не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах. Нарушение пунктов 3, 53 ППБ 01-03.
- Тамбур центрального выхода на 1-ом этаже выполнен из горючих материалов (по факту – отделка тамбура пластиковыми панелями).
- На путях эвакуации (центральный выход на 1-ом этаже) искусственное покрытие пола надежно не закреплено к полу.
- Ручные пожарные извещатели по всему зданию не обозначены знаком пожарной безопасности «кнопка включения средств и систем пожарной автоматики».
- На объекте, эксплуатирующем установки пожарной автоматики, отсутствует необходимая документация.
- В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики.

- В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) отсутствуют исправные электрические фонари (не менее 3 шт.).
- В помещении сторожей допускается эксплуатация электрочайника, электроплитки, обогревателя без подставки из негорючего теплоизоляционного материала, исключающего опасность возникновения пожара.
- В помещении сторожей, ведущих круглосуточное дежурство, отсутствует естественное и аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного.
- Имеющиеся указатели пожарных гидрантов не соответствуют предъявляемым требованиям, а именно: не выполнены объемными со светильниками или плоскими, выполненными с использованием светоотражающих покрытий. По направлению движения к пожарным гидрантам не установлены соответствующие указатели. У места расположения пожарного гидранта не установлен световой или флуоресцентный указатель, с нанесенным буквенным индексом «ПГ», а также с цифровыми значениями: расстояние (в метрах) от указателя до гидранта, внутренний диаметр (в миллиметрах), и вид сети (кольцевой или тупиковый). На пожарном водоеме не установлен аналогичный указатель емкости водоема (в кубических метрах).
- В зимнее время, во избежание промерзания, пожарные гидранты не утеплены.
- Для складского помещения не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам электроустановок, отсутствуют необходимые обозначения на дверях.
- В помещении склада осуществляется хранение авторезины с другими материалами без учета их пожароопасных физико-химических свойств.
- В помещении склада соединения жил проводов выполнены при помощи «скруток», без применения опрессовки, сварки, пайки или сжимов. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов (кабелей) не предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
- Горизонтальные экраны стеллажей выполнены из горючих материалов. (по факту – из дерева).
- Не проведена очистка от горючих отходов вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов.
- Приказом по организации не определены сроки очистки от горючих отходов вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов.
- Не установлен порядок очистки от горючих отходов вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов.
- Не установлен на территории, в зданиях и помещениях строгий противопожарный режим (не оборудованы места для курения, не установлено строжайшее соблюдение порядка проведения огневых работ и правил пользования электронагревательными приборами, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания их работы и т. п.).
- Приказом не назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение настоящих правил по каждому сооружению, зданию, участку территории, сектору, помещению, а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем противоподымной защиты, противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики и систем оповещения о пожаре.
- Не организовано изучение и выполнение настоящих правил пожарной безопасности всеми участниками спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также временными работниками, принимаемыми на период проведения соревнований и культурно-зрелищных мероприятий.
- Сооружения, здания, помещения и территория объекта не обеспечена наглядной агитацией, знаками безопасности, согласно действующим нормативных документов, а также необходимыми средствами пожаротушения; не в полном объеме и не своевременно

выполняются противопожарные мероприятия по предписаниям Государственного пожарного надзора.

- Здание спорткомплекса не оборудовано системами аварийного и эвакуационного освещения в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
- Не представлен (отсутствует) акт готовности к эксплуатации установок и приборов отопления, котельных, теплогенераторных, калориферных результаты проверки или ремонта следует оформлять актом об их готовности к эксплуатации. Неисправные котельные, теплогенераторные, калориферные установки и отопительные приборы эксплуатировать запрещается.
- Режим работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха не определен рабочими инструкциями.
- Вентиляционные системы крытого спортивного сооружения не заблокированы с автоматической пожарной сигнализацией и системами газового пожаротушения и не отключаются при их срабатывании.
- Для качественной эксплуатации установок пожарной автоматики приказом по объекту не назначен следующий персонал:
- Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию пожарной автоматики и обучение обслуживающего оперативного персонала;
- Обслуживающий персонал для производства технологического обслуживания и ремонта, а также оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установок автоматики.
- Вентиляционная система, пересекающая противопожарные конструкции, не имеет устройств, предотвращающих при возникновении пожара возможность распространения огня из одного помещения в другое помещение или этаж.
- На территории спорткомплекса допускается устройство стоянки для автомобильного транспорта.
- Допускается парковка (стоянка) автотранспорта, на расстоянии ближе 9-ти метров до здания.

Принятые меры: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 265 от 15.02.2011 года по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 266 от 15.02.2011 года по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Предписание ОНД № 60/1/1-64 от 25.01.2011 года

6) МУС Спорткомплекс «Кристалл», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, 9. Последняя проверка органами ГПН проводилась в феврале 2009 года. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Не проведена проверка наружного противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу;
- Допущено устройство мастерских в техническом этаже;
- Высота эвакуационного выхода из технического этажа, где размещена мастерская плотников менее 1.9 м.;
- Пути эвакуации с ледовой арены в западной части здания отделаны горючими материалами (стенные панели);
- Установлен с южной стороны с/к «Кристалл» металлический гараж менее 15 м. от здания;
- Из помещений парильных отсутствуют обособленные выходы наружу;
- Расстояние от электрокаменки до деревянной обшивки стен парильной менее 1 м.;
- Не установлены в вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных преград огнезадерживающие клапаны;
- Не организована очистка воздуховодов от горючих отходов.

Принятые меры: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Предписание ГПН № 39/0168/1-9 от 12.02.2009 года

На территории городского округа расположено 12 культурно-зрелищных учреждений (муниципальных учреждений культуры и искусства) с массовым пребыванием людей, в том числе подведомственных Департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти.

1) МАУ г.о. Тольятти «Дворец культуры, искусства и творчества», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8. Последняя проверка органами ГПН проводилась по поручению Президента РФ 24.12.2010г. (проведение внеплановых выездных проверок мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в соответствии с поручением Президента РФ от 22.07.2010г. № Пр-2158). При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Установки пожарной автоматики находиться в не исправном состоянии (АПС и АУПТ). (корпус Б – большой зал) ППБ 01-03 п. 98.
- Нет системы оповещения и управления эвакуацией. (корпус Б – большой зал) ППБ 01-03 п. 3, НПБ 104-03 таблица 2 п.9.
- Не проводятся работы по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту автоматической установки пожарной автоматики (автоматическая установка пожаротушения) с учетом технической документации заводов – изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. Нет договора с организацией имеющей лицензию на проведение технического обслуживания и планово – предупредительного ремонта. ППБ 01-03 п. 96; ВППБ 13-01-94 п. 9.2., 9.12.
- Не предусмотрено отключения при пожаре систем вентиляции кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. ППБ 01-03 п. 3, СНиП 41-01-2003 п. 12.4.
- Не проверяются клапаны дымовых люков в зимний период на безотказность в работе не реже одного раза в десять дней. Установка открывания клапанов дымовых люков находится в ручном режиме. (Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на безотказность в работе не реже одного раза в десять дней.) ППБ 01-03 п. 98, 156; ВППБ 13-01-94 п. 2.1.16.
- Установка закрывания противопожарного занавеса находится в ручном режиме. ППБ 01-03 п. 98, 155.
- На планшете сцены не нанесена красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию. ППБ 01-03 п. 154. ВППБ 13-01-94 п. 2.1.13.
- Ширина двери ведущая на лестничную клетку с 3-го и 2- го этажей в корпусе А менее 1,2 м. (фактическая ширина 0,8 м.) ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97 п. 6.16.
- На дверях лестничных клеток нет приспособлений для самозакрывания. (корпус А, корпус Б) ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97 п. 6.18*.
- Нет доступа к пожарным кранам № 22, 55. ППБ 01-03 п. 40.
- Не отделены противопожарными преградами помещения светоператорская, звукооператорская. ППБ 01-03 п. 3, ВППБ 13-01-94 п. 4.9.
- Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (костюмерная, аккумуляторная, оркестровая яма, вентиляционная камера на 1-м этаже, мастерские). ППБ-01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 7.4.
- В помещении аккумуляторной электрооборудование выполнено не во взрывозащищенном исполнении. ППБ 01-03 п.57.
- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (помещения: раздевалки, оркестровая яма, вентиляционная камера) ППБ 01-03 п.60.

- Допускается эксплуатация самодельных электрических удлинителей выполненных не в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. ППБ 01-03 п.57.;
- Допускается хранение горючих материалов в оркестровой яме, вентиляционной камере 1-й этаж. ППБ 01-03 п.40.

Принятые меры: Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Лучиной Ларисы Валентиновны №3751 от 24.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Захарова Александра Андреевича № 3752 от 24.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, предписание ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский № 1534/1/1 от 24.12.2010 г.

2) МОУ ДОД «Детский дом культуры», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 51. Последняя проверка органами ГПН проводилась по поручению Президента РФ 21.12.2010г. (проведение внеплановых выездных проверок мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в соответствии с поручением Президента РФ от 22.07.2010г. № Пр-2158). При проверке были выявлены следующие нарушения:

- При эксплуатации эвакуационных путей (1-й этаж, общих залов, коридоров, тамбуров) допускается применение горючих материалов для отделки стен (Панели ПВХ). Нарушение: ППБ 01-03 п. 53.
- При эксплуатации эвакуационных путей (2-й, 3-й этаж коридоры) допускается применение горючих материалов для окраски стен (масляная краска). Нарушение: ППБ 01-03 п. 53.
- Дверь эвакуационного выхода (помещение №38, 39 Изостудия) на лестничную клетку не открывается по направлению выхода из здания. Нарушение: ППБ 01-03 п. 52.
- На выходе из помещения №17 (коридор 2-го этажа) на лестничную площадку, в месте перепада высот установлена деревянная лестница с 2-мя ступенями. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, 53, СНиП 21-01-97* п. 6.28*.
- Объект не в полном объеме обеспечен знаками пожарной безопасности, предназначенные для обозначения направления эвакуации и пожарного оборудования. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, 51, НПБ 160-97 п.1.1., п. 1.2., п. 3.8., табл. 3.
- Планы эвакуации выполнен с нарушением ГОСТ Р 12.2.143-2009. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3., ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7
- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Нарушение: ППБ 01-03 п. 60.
- Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения от помещений ДДК) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Нарушение: ППБ 01-03 п. 38, 3, 51; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, п.7.4. табл.2.
- Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены в складском помещении. Нарушение: ППБ 01-03 п. 507.
- Организация с массовым пребыванием людей не обеспечена прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. Нарушение: ППБ 01-03 п. 39.
- Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздухопроводы не очищаются от горючих отходов производства в сроки, определенные приказом по организации. Нарушение: ППБ 01-03 п. 78.
- Не предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение распространения продуктов горения в случае возможного пожара в гараже (подвальная часть). Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; СНиП 21-01-97* п. 7.1, 7.2.
- Транзитные воздухопроводы, проходящие в коридорах 3-го этажа, отделаны горючими материалами. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; СНиП 41-01-03 п. 7.11.4.

- Отключен и разрушен второй ввод водоснабжения в здание ДДК со стороны б-ра Баумана. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; СНИП 2.04.01-85* п. 9.1.

Принятые меры: Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Зайцевой Марии Ивановны № 3718 от 21.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Морозовой Валентины Александровны № 3719 от 21.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, предписание ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский N 1529/1/1 от 21.12.2010 г.

3) МАУ г.о. Тольятти Творческий центр «Дилижанс», расположенный по адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 8. Последняя проверка органами ГПН проводилась по поручению Президента РФ 24.12.2010г. (проведение внеплановых выездных проверок мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в соответствии с поручением Президента РФ от 22.07.2010г. № Пр-2158). При проверке были выявлены следующие нарушения:

- С этажа не выполнено не менее двух эвакуационных выходов, расположенных рассредоточено (один из имеющихся выходов по лестнице 3-го типа выполнен с шириной выхода в свету мене 1,2м (по факту 60см), и с уклоном лестницы более 1:1). Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНИП 21-01-97* п.6.12*, 6.13*, 6.14, 6.15*.
- Здание учреждения с массовым пребыванием людей не обеспечено прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. Нарушение: ППБ 01-03 п.39.
- Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания (по факту соединительные линии СОУЭ проложены в горючих коробах выполненных из ПВХ). Нарушение: ППБ 01-03 п.3; НПБ 104-03 п.3.9.
- В кабинете зам. директора, костюмерной и в ряде других помещений светильники эксплуатируется со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников. Нарушение: ППБ 01-03 п.60.
- Установленный у выхода из костюмерной пожарный шкаф не обеспечивает проход в коридоре шириной не менее 1м (по факту 76см.). Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНИП 21-01-97* п. 6.27.
- Складское помещение электрика не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости, не менее EI-30. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; СНИП 21-01-97* п.7.4, 5.14* таблица 2*; СНИП 2.08.02-89* п. 1.82.
- Для складского помещения не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которыми надлежит обозначать на двери помещений. Нарушение: ППБ 01-03 п.33.
- Двери, отделяющие внутренние лестничные клетки от коридоров здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНИП 21-01-97* п. 6.18*.
- Помещение электрощитовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНИП 2.08.02-89* п.1.82.
- Имеющиеся планы эвакуации людей выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, 16; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.5.
- Места размещения средств пожарной безопасности, пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены знаками пожарной безопасности, установленными требованиями НПБ 160-97. Нарушение: ППБ 01-03 п. 27, 51.
- Над дверными проёмами эвакуационных выходов из коридоров 2-го этажа не установлены световые оповещатели «Выход», предусмотренные для СОУЭ 2-го типа. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; НПБ 104-03 п. 4.1.

- В учреждении сгораемые конструкции, декорации, сценическое оформление (сценическая коробка, колосники, трюмы, подвесные мостики, рабочие галереи, чердаки, здания, материалы для акустической отделки стен и потолков зрительных залов, а также драпировки, деревянные конструкции передвижных цирков и другие) не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом. Не представлен соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, 150; ВППБ 13-01-94 п. 2.1.3, 2.1.4; СНиП 2.08.02-89* п. 1.57.
- Администрация учреждения культуры не проводит ежеквартально проверку качества огнезащитной обработки декораций и сгораемых конструкций. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; ВППБ 13-01-94 п. 2.1.5.
- Огнетушители, размещенные в помещениях, не имеют порядковых номеров, нанесённых на корпус белой краской. Нарушение: ППБ 01-03 п. 108, приложение 3 п.16.
- Пожарный кран, размещенный возле видео рубки находится в неисправном состоянии (без воды). Нарушение: ППБ 01-03 п. 89.
- Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) на водоотдачу. Нарушение: ППБ 01-03 п. 89.
- На дверках пожарных шкафов не нанесена аббревиатура «ПК». Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.20.
- Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, размещенный возле видео рубки не оборудован пожарным шкафом, выполненным по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009. Нарушение: ППБ 01-03 п. п.3; ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1.
- В зале учреждения культуры вместимостью менее 800 человек, где не имеется противопожарный занавес, порталый проем не защищён дренчерной установкой (водяной завесой). Нарушение: ППБ 01-03 п.3; ВППБ 13-01-94 п.2.1.15.
- Под зрительным залом допущено складирование декораций. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 2.08.02-89* п. 1.55.
- Расчётным путем не определено сечение люков в покрытии над сценой. Открывание клапанов люков выполнено не в соответствии с требованиями пункта 1.62 приложения № 5 СНиП 2.08.02-89* - открывание должно происходить под действием собственного веса при освобождении их от удерживающих приспособлений, при этом следует учитывать силы сжатия кромок по периметру клапана, принимаемые 0,3 кН/м. Лебедка, обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с планшета сцены, из помещения пожарного поста-диспетчерской и помещения для этой лебедки. Надстройку над дымовыми люками следует выполнять из негорючих материалов, а клапаны — из трудногорючих. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 2.08.02-89* п. 1.62, приложение № 5.
- Из зрительного зала не выполнено не менее двух эвакуационных выходов, расположенных рассредоточено (один из имеющихся выходов ведет через подсобные помещения обслуживающего персонала). Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНиП 21-01-97* п.6.12*, 6.15*.
- Расстояние между датчиками автоматической пожарной сигнализации в зрительном зале составляет 11м. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; НПБ 88-2001 п. 12.28.
- Внутренняя лестница выполнена с применением, ступеней с различной шириной и высотой проступи в пределах лестничного марша. Нарушение: ППБ 01-03 п.51; СНиП 21-01-97* п.6.28*.
- Прибор приемно-контрольный размещен от уровня пола до оперативных органов управления на высоте более 0,8–1,5 м. (по факту 1м 70см). Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; НПБ 88-2001 п.12.52.
- Диспетчерский пункт (пожарный пост) не обеспечен электрическими фонарями в количестве не менее 3 шт. (по факту 1 фонарь). Нарушение: ППБ 01-03 п. 97.
- В помещении дежурного персонала (поста охраны) не выполнено аварийное освещение. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; НПБ 88-2001 п. 12.55.

- Помещение дежурного персонала (поста охраны) не обеспечено естественным освещением. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; НПБ 88-2001 п. 12.55.
- Под лестничным маршем на первом этаже размещено помещение дежурного персонала (поста охраны). Нарушение: ППБ 01-03 п. 40.
- Под лестничным маршем на первом этаже размещено помещение кладовой. Нарушение: ППБ 01-03 п. 40.
- Пространство между перекрытием и фальшпотолком более 0.4м (по факту 45см.) не защищено (не оборудовано) извещателями автоматической пожарной сигнализацией (АПС). Нарушение: ППБ 01-03 п.3; НПБ 88-2001 п.12.20.
- На фасаде здания не установлены соответствующие указатели местонахождения пожарных гидрантов (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с четко нанесенными цифрами, указывающими направление и расстояние до водоемистика. Нарушение: ППБ 01-03 п. 90.
- Не представлены акты о проведении с периодичностью не реже одного раза в полугодие практических тренировок по планам эвакуации людей при пожаре всех задействованных для эвакуации сотрудников. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, 16; ВППБ 13-01-94 п.1.27.
- В здании учреждения, отсутствует аварийное эвакуационное освещение. Для питания аварийного освещения учреждений культуры должны быть установлены аккумуляторные батареи, рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 часа. Аварийное освещение должно включаться одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения. Аварийное освещение должно выполняться с применением ламп накаливания. Для аварийного освещения могут быть установлены специальные светильники. Установка каких-либо местных выключателей или штепсельных разъемов в сети аварийного освещения не допускается. Нарушение: ППБ 01-03 п. 57; ВППБ 13-01-94 п.4.4, 4.5; СНиП 21-01-97* п. 6.22; СНиП 23-05-95 п.7.62.
- На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Нарушение: ППБ 01-03 п. 108, приложение № 3, п.15.
- Распорядительным документом, в соответствии с требованиями установленными пунктом 1.3.2 РД 009-01-96, не определено лицо, ответственное за эксплуатацию автоматических систем противопожарной защиты зданий. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; РД 009-01-96 п.1.3.2.
- Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности (инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре) выполнена не в соответствии с требованиями приложением № 1 к ППБ 01-03. Нарушение: ППБ 01-03 п. 6.

Принятые меры: Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 3760 от 24.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица № 3762 от 24.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица № 3761 от 24.12.2010 г. по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, предписание ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский № 1535/1/1 от 24.12.2010 г.

4) МУИ г.о. Тольятти Драматический театр «Колесо», расположенный по адресу: г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 93. Последняя внеплановая, выездная проверка проведена 21.01.2010г. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- В зрительном зале театра «Колесо» порталный проем не защищен дренчерной установкой (водяной завесой). Нарушение: ППБ 01-03 п.3; ВППБ 13-01-94 п.2.1.15.
- В покрытии над сценой отсутствуют дымовые люки площадь открытого сечения которых, определяется расчетом. Открывание клапанов люков должно происходить под действием собственного веса при освобождении их от удерживающих приспособлений, при этом следует учитывать силы смерзания кромок по периметру клапана, принимаемые 0,3 кН/м.

Лебедка, обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с планшета сцены, из помещения пожарного поста-диспетчерской и помещения для этой лебедки. Надстройку над дымовыми люками следует выполнять из негорючих материалов, а клапаны — из трудногорючих. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 2.08.02-89* п. 1.62, приложение № 5.

- Пути эвакуации из зрительного зала непосредственно на улицу с южной стороны обустроен под холодный склад (установлен металлический каркас покрытый листами железа, где хранятся горючие материалы: стулья, столы, шкафы, плакаты и т.д.). Эвакуация через данные двери невозможна. Нарушение: ППБ 01-03 п.3, 51, 53; ВППБ 13-01-94 п.3.1.1.
- Тамбур на путях эвакуации окрашен масляной краской (горючий материал). Нарушение: ППБ 01-03 п.53, СНиП 21-01-97* п. 6.25*.

Принятые меры: Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 29 от 21.01.2010 г. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 30 от 21.01.2010 г. по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, предписание ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский № 13/1/1-4 от 21.01.2010 г.

5) МУИ г.о. Тольятти Драматический театр «Колесо», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 31. Последняя внеплановая, выездная проверка проведена в июле 2009 года. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Наружные пожарные лестницы установлены на расстоянии менее 1-го метра от оконных проемов;
- Пути эвакуации коридоров, лестничных клеток в корпусе покрыты горючими материалами (деревянные панели);
- В процессе эксплуатации допускается изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке;
- На путях эвакуации отопительные приборы установлены на высоте менее 2,2 м от поверхности площадок, выступающие из плоскости стен;

Принятые меры: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 2221 от 17.07.2009 года по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 2222 от 17.07.2009 года по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, предписание ГПН № 1293/1/1-4 от 17.07.2009 года.

6) МУКиИ «Тольяттинская филармония», расположенная по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 42. Последняя внеплановая, выездная проверка проведена в декабре 2010г. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствует договор на обслуживание системы пожаротушения. Нарушение: п.3, ППБ 01-03; п.9.4, ВППБ 13-01-944; п.1.6, РД 009-02-96.
- Дверь в помещение электрощитовой выполнена с пределом огнестойкости менее EI60. Нарушение: ППБ 01-03, п.3; СНиП 21-01-97*, п.5.14, таблица 2*.
- Дверь в помещение насосной станции пожаротушения выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30. Нарушение: п.3, ППБ 01-03; п.4.71*, НПБ 88-2001; п.5.14, таблица 2*, СНиП 21-01-97*.
- Здание не обеспечено прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. Нарушение п.39, ППБ 01-03.
- Не подвергнуты эксплуатационным испытаниям наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше здания. Нарушение п.41, ППБ 01-03.
- Пути эвакуации (стены лестничных маршей) окрашены горючими материалами (масляная краска). Нарушение п.53, ППБ 01-03.

- Пожарные шкафы выполнены не в соответствии с требованиями НПБ 151-2000. Нарушение п.3, ППБ 01-03; п.1.1*, НПБ 151-2000; п.5.1 ГОСТ Р 51844-2009
- Окна и отверстия из помещений репроеекционных на сцену, кинопроеекционных, из помещений аппаратных и светопроеекционных в зрительный зал, не защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. Нарушение п.3, ППБ 01-03; п.1.65, СНиП 2.08.02-89*.
- Заблокирован, установленный забором с южной стороны, круговой проезд вокруг здания. Нарушение п.23, ППБ 01-03.

Принятые меры: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 19.5, протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 20.4, протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 20.4, предписание ОНД № 1527 от 15.12.2010 года.

7) МУИ Театр кукол «Пилигримм», расположенный по адресу: г. Тольятти, площадь Свободы, 2. Последняя плановая, выездная проверка проведена в апреле 2008 года. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- На оконных проемах 1-го и 2-го этажей установлены металлические решетки;
- Здание гаража не защищено автоматической пожарной сигнализацией;
- Помещение склада декораций не защищено автоматической пожарной сигнализацией;
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения в корпусе не оборудованы сертифицированными пожарными шкафами;
- В помещении столярной мастерской эксплуатируются светильники без колпаков (рассеиватели), предусмотренных конструкцией светильника;
- В помещении столярной мастерской воздуховод не очищен от горючих отложений;
- На двери эвакуационного выхода из помещения установлены запоры, не обеспечивающие людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запора изнутри без ключа;
- Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м.;
- На путях эвакуации установлена стойка вахтера;
- В объеме сценической коробки эксплуатируются светильники без колпаков (рассеиватели), предусмотренных конструкцией светильника;
- По окончании спектакля декорации и бутафория не разобраны и не убраны со сцены в специальные склады (кладовые, сарай, сейфы и т. п.);
- Драпировка в зрительных зале не обработана огнезащитным составом. Отсутствует акт о выполнении обработки огнезащитными составами с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Принятые меры: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

8) ОАО «ДК Тольятти», расположенный по адресу: г. Тольятти, б-р Ленина, 1. Внеплановая проверка сотрудниками ГПН проводилась в сентябре 2010 года. По результатам проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- в игровом зале «Изумрудного города» (аренда ООО «Гуляй Центр») ширина горизонтальных участков путей эвакуации (слева и справа от детской сцены) менее 1,2 м;
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами (отсутствует 2-ой комплект пожарного рукава и ствола);
- запоры на дверях одного эвакуационного выхода здания, одного выхода из концертного зала ДК «Тольятти» не обеспечивают людям, находящимся внутри здания, концертного зала, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
- ограждения лестничных площадок, а также лестничных маршей наружных лестниц 3-го типа имеют высоту менее 1,2 м (по факту 1,02 м);

- в помещениях ДК «Тольятти» допускается использование осветительных приборов со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- не обеспечен свободный подъезд пожарной техники к источнику пожарного водоснабжения (южная сторона ДК «Тольятти»);
- допущено складирование горючих материалов (полиэтилен, коробки) возле электрощита (кафе «Бристот»);
- не проводится очистка воздуховода от горючих материалов (кафе «Бристот»);
- отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в помещении серверной ООО «Центральный парк» на 2 этаже, не заделаны огнестойким материалом;
- помещения ДК «Тольятти» не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (спорт зал, выставочный холл);
- помещения ДК «Тольятти» не в полном объеме оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- отопительный радиатор, расположенный в пределах лестничной клетки (лестничный марш при выходе с игрового зала) установлен на высоте менее 2,2 м (1,8 м.);
- в местах перепада высот кровель (здание ДК «Тольятти» и прилегающая галерея) отсутствует пожарная лестница типа П1;
- подъезд к пожарному водоему не обеспечен подъездом с площадкой с твердым покрытием размером не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей;
- стены путей эвакуации коридоров, лестничных маршей, потолков покрыты горючим материалом;
- все пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения в здании смонтированы в нишах с деревянными створками без монтажа сертифицированных шкафов пожарных, без отверстий для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия;
- временные строения на хоз. дворе расположены на расстоянии менее 15 метров от здания;
- не установлены противопожарные люки в перекрытиях, отделяющие лестничные клетки от кровли (выход на кровлю);
- двери, установленные в дверных проёмах лестничных клеток здания, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания;
- узел управления не отделен от остальных помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30;
- двери в коридоре подвального помещения выполнены не по направлению эвакуации людей из здания;
- допускается устройство мастерских, бытовых помещений, складов горючих материалов, различных хозяйственных помещений в подвале;
- на 3-ем этаже в коридоре двери установлены не по направлению выхода людей из здания;
- в процессе эксплуатации здания выполнено изменение объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (в помещениях ООО «Центральный парк»);
- ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша, ведущего из помещений «Изумрудного горда»;
- в помещениях, арендованных ООО «Гуляй Центр» на путях эвакуации, ведущих на хоз. двор, установлены двери, открывающиеся не по направлению выхода из здания;
- помещение машинного зала в помещениях, арендованных ООО «Гуляй Центр», не отделено противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.

Принятые меры: По результатам проверки составлены административные протоколы на: юридическое лицо по статье 19.5 ч.1, 20.4 ч.2; должностное лицо по статье 20.4 ч. 2.

9) МУК г.о. Тольятти Досуговый центр «Русич» (реконструкция), расположенный по адресу: г. Тольятти ул. Носова, 10. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- не введён в эксплуатацию внутренний противопожарный водопровод к началу отделочных работ;
- не введена в эксплуатацию автоматическая пожарная сигнализация к началу пусконаладочных работ;
- хранение сгораемых материалов под лестничными маршами левого и правого крыла;
- хранение сгораемых материалов в коридоре 2-го этажа;
- хранение сгораемых материалов в тамбуре центрального выхода;
- отсутствуют устройства для самозакрывания у дверей входящих в противодымную защиту;
- запоры на дверях эвакуационных выходов с первого этажа не обеспечивают людям находящимся внутри здания возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
- не произведён замер сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, а также контура заземления;
- центральный холл отделан сгораемыми декоративными панелями;
- отсутствует указатель месторасположения ближайшего пожарного гидранта, выполненный с применением светоотражающих покрытий;
- объект эксплуатируется не сданным в эксплуатацию в установленном порядке после реконструкции.

Принятые меры: по результатам проверки направлена информация в ГИСН и прокуратуру.

10) МУ Дом Культуры «Истоки», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. 60 лет СССР, 17. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- На путях эвакуации 1 и 2 этажей сгораемые покрытия пола (линолеум, паркет);
- Не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах дверей, двери входящие в противодымную защиту;
- Разная высота ступеней лестничного марша в подвальное помещение.

Принятые меры: по результатам проверки были привлечены к административной ответственности 1 юридическое лицо.

11) МУИ г.о. Тольятти «Молодежный драматический театр», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Чайкиной, 65. При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Не проведена проверка сети противопожарного водопровода (пожарного гидранта) на работоспособность;
- Не проведена проверка сети противопожарного водопровода (пожарных кранов) на работоспособность;
- Отсутствует в организации с массовым пребыванием людей (50 и более человек) прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- Не принято перед открытием сезона межведомственной комиссией здание театра – МУИ г.о. Тольятти «МДТ»;
- Допущено использование технического этажа для организации производственной мастерской-столярки;
- Высота эвакуационного выхода из фойе менее 1,9 м (фактически 1,8 м);
- Высота эвакуационного выхода из подвала менее 1,9 м (фактически 1,75 м);
- Не определена для складских помещений категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс по правилам устройства электроустановок);
- Не обозначена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс по правилам устройства электроустановок на дверях складских помещений;

- Не производится очистка вентиляционных камер от горючих отходов в сроки, определенные приказом по организации;
- менее чем от двух независимых друг от друга источников питания;
- Стационарная электросеть в помещениях сценической коробки театра не заключена в металлические газовые трубы (не проложена бронированным кабелем);
- Отсутствует паспорт на находящееся в эксплуатации заземляющее устройство;
- Отсутствует сертифицированная противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч в складском помещении на 1 этаже;
- Отсутствует сертифицированная противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч в помещении вент. камеры на 3 этаже;
- Не выполнены люки выхода на чердак противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30;
- Не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией;
- Не защищен склад декораций, бутафории и реквизита АУПТ (автоматической установкой пожаротушения) согласно НПБ 110-03;
- Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, должны быть глухими или с армированным стеклом.

Принятые меры: по результатам проверки были привлечены к административной ответственности 2 должностных лица.

12) Дворец Культуры ОАО «Тольяттиазот», расположенный по адресу: г. Тольятти ул. Коммунистическая, 12. При проверке были выявлены следующие нарушения:

Общие нарушения:

- Не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон по ПУЭ для складских помещений;
- Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям приложения 1 ППВ 01-03 п.6;
- На объекте не обеспечен резервный запас жил и кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем 10%;
- Пожарные шкафы предназначены для размещения ПК с оборудованием, имеющим условные проходы 40, 50 или 70 (клапаны DN 40, 50 и 65), и рукавами диаметром 38, 51 и 66 мм соответственно. Длина рукавов 10, 15 или 20 м. В внутренних ПК № 5, 8, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 41, 44 данные виды рукавов отсутствуют;
- Пожарные шкафы выполнены не из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм.

Дом культуры:

- В помещении электрощитовой отсутствует сертифицированная противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 60;
- Не оборудованы двери входящие в систему противодымной защиты устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах;
- Помещении актового зала не обеспечено системой оповещения людей в случае пожара, которое должно обеспечивать уровень звукового давления, развиваемый звуковыми оповещателями на расстоянии $(1,00 \pm 0,05)$ м, в пределах от 85 до 110 дБ. Для звуковых оповещателей, предназначенных для эксплуатации при акустических помехах, предельно допустимый уровень звукового давления может быть увеличен до 120 дБ. Уровень звукового давления должен быть установлен в ТУ на звуковые оповещатели конкретных типов;
- Покрытие полов на путях эвакуации 2,3,4 этажах в общих коридорах выполнены с применением горючих материалов (паркет);
- Не обеспечено свободное открывание двери изнутри помещения эвакуационных выходов.

Спорткомплекс:

- Не обеспечено свободное открывание двери изнутри помещения эвакуационных выходов;

- Не оборудованы двери входящие в систему противодымной защиты устройствами для samozакрывания и уплотнениями в притворах;
- В помещении боулинга установлен перепад высот менее 45 см. от уровня пола;
- Второй эвакуационный выход из помещений бассейна закрыт;
- В помещении электрощитовой отсутствует сертифицированная противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 60;

Принятые меры: По результатам проверки были привлечены к административной ответственности 2 должностных лица.

На территории городского округа расположено 16 ночных развлекательных учреждений (ночных клубов, ресторанов, кафе) с массовым пребыванием людей.

1) Ночной клуб «Бессонница» ООО «РиММарГ», по адресу: г. Тольятти, Дзержинского, 54. 05.05.2010 г. по данному объекту вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и.о. прокурора Автозаводского района г. Тольятти. Дата рассмотрения 17.05.2010 г., срок административного приостановления деятельности 30 суток. В связи с добровольным исполнением требований по иску прокурора Автозаводского района ООО «РиММарГ» о запрете деятельности производство по делу прекращено.

2) Ночной клуб «Буржуа» ООО «Клуб», по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17. 05.05.2010 г. по данному объекту вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от и.о. прокурора Автозаводского района г. Тольятти. Дата рассмотрения 07.05.2010 г., срок административного приостановления деятельности 30 суток. 07.12.2010г. направлено исковое заявление прокуратуры Автозаводского района в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в отношении юридического лица ООО «Клуб». В связи с добровольным исполнением требований по иску прокурора Автозаводского района ООО «Клуб» о запрете деятельности производство по делу прекращено.

3) Ночной клуб «Ole-XX» ООО «Спорт-Сервис», по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 52А. 16.08.2010 г. информация по совместной проверке направлена в прокуратуру Автозаводского района. Дата рассмотрения 28.08.2010 г., в связи с добровольным исполнением требований по иску прокурора Автозаводского района ООО «Спорт-Сервис» о запрете деятельности производство по делу прекращено.

4) Ночной клуб «Хотэй» ООО «Хотэй», по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 68 «А». Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 05.05.2010 г. и.о. прокурора Автозаводского района г. Тольятти. Дата рассмотрения 07.05.2010 г., наказание в виде административного штрафа. Проверка по требованию судьи Автозаводского районного суда г. Тольятти по иску прокурора Автозаводского района г. Тольятти 12.08.2010 г. Информация по совместной проверке направлена в Автозаводский районный суд г. Тольятти 16.08.2010 г. В связи с добровольным исполнением требований по иску прокурора Автозаводского района ООО «Хотэй» о запрете деятельности производство по делу прекращено.

5) Ночной клуб «Бруклин» ООО «Лада-Восход», по адресу: г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 28. Проверка по требованию судьи Автозаводского районного суда г. Тольятти по иску прокурора Автозаводского района г. Тольятти 28.07.2010 г. Информация по совместной проверке направлена в Автозаводский районный суд г. Тольятти 29.07.2010 г. В связи с добровольным исполнением требований по иску прокурора Автозаводского района ООО «Лада-Восход» о запрете деятельности производство по делу прекращено.

6) Ночной клуб «Авиатор» ООО «Сантехстрой», по адресу: г. Тольятти, Приморский бульвар, 22. При проведении проверки выявлены следующие нарушения требования пожарной безопасности:

- Помещения клуба не оборудованы системой оповещения людей при пожаре. (ППБ 01-03 п. 3, НПБ 104-03, п. 3.1);

- Автоматическая пожарная сигнализация неисправна (ППБ 01-03, п. 34);
- На путях эвакуации применена горючая отделка стен - на лестничном марше установлен пластиковый щит. (ППБ 01-03, п. 40, 53);
- Из помещений клуба отсутствует второй эвакуационный выход. (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97*, п.6.12*);
- Под лестничным маршем осуществляется хранение сгораемых материалов и посторонних предметов. (ППБ 01-03 п. 40);
- Металлические элементы несущих конструкций не доведены до требуемого предела огнестойкости. (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п.5.18*);
- Помещения клуба и бани (различные классы функциональной пожарной опасности) не разделены между собой противопожарной преградой. (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п.7.4);
- В помещениях клуба отсутствует система дымоудаления. (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 41-01-2003 п. 8.2);
- Ширина маршей лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее нормативной. (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п.6.29);
- На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение. (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 23-05-95 п.п. 7.62, 7.64, 7.66);
- Допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков (плафонов), предусмотренных конструкцией светильника. (ППБ 01-03 п.60);
- Воздуховоды от кухонных электроплит и жаровни не очищены от горючих отложений, не заведен журнал регулярной очистки (не реже 1-го раза в месяц для кухонных плит (долговременной топки). (ППБ 01-03 п.67).

Принятые меры: Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 05.05.2010 г. и.о. прокурора Автозаводского района г. Тольятти. Дата рассмотрения 17.05.2010 г., срок административного приостановления деятельности 90 суток. Проверка по требованию судьи Автозаводского районного суда г. Тольятти по иску прокурора Автозаводского района г. Тольятти 23.07.2010 г. 27.07.2010 г. направлено исковое заявление прокуратурой Автозаводского района в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Автозаводский районный суд. 28.08.2010 г. Судья Автозаводского районного суда прекращает деятельность ООО «Сантехстрой» по адресу: г.о. Тольятти, Приморский бульвар, 22. 15.09.2010 г. инспекторами ОНД совместно с сотрудниками прокуратуры установлен факт рекламы на сайте Aggiva.ru вечеринки в ночном клубе «Авиатор» 16.09.2010 г. Директор ООО «Сантехстрой» привлечен к административной ответственности за неисполнение решения суда и предупрежден об уголовной ответственности.

7) Ночной клуб «Арена» ООО «Клуб», по адресу: ул. Юбилейная, 40. Последняя проверка проведена 17.12.2010г. прокуратурой Автозаводского района с участием инспектора ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский в качестве специалиста. Выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности:

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно в нарушение пункта 3.32 «Технических условий на проектирование систем противопожарной защиты «Торгово-делового центра», по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 40» двери лестничных клеток и выходов непосредственно наружу на путях эвакуации из помещений ночного клуба «Арена» не оборудованы замками типа «антипаника» (по направлению эвакуации). Нарушение пунктов 3 и 51 ППБ 01-03;
- Имеющиеся запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений ночного клуба «Арена» не обеспечивают людям, находящимся внутри, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Нарушение пункта 52 ППБ 01-03;

- Наряду с ППБ 01-03, не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности, который утвержден в установленном порядке, а именно в нарушение пункта 3.31 «Технических условий на проектирование систем противопожарной защиты «Торгово-делового центра», по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 40» ограждающие конструкции путей эвакуации не выполнены только негорючими материалами (танцпол, лестничные клетки, коридоры холлы и др.). Нарушение пункта 3 ППБ 01-03;
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности эвакуационных путей и выходов, а именно в нарушение пункта 9.2 «Технических условий на проектирование систем противопожарной защиты «Торгово-делового центра», по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 40» эвакуационные пути и выходы из помещений ночного клуба «Арена», в том числе и танцпол не оборудованы системами аварийного и эвакуационного освещения. Нарушение пунктов 3 и 51 ППБ 01-03;
- Наряду с ППБ 01-03, не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности, который утвержден в установленном порядке, а именно в нарушение пункта 11.6 «Технических условий на проектирование систем противопожарной защиты «Торгово-делового центра», по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 40» в помещениях ночного клуба «Арена», не доступных для привозных средств спасения через окна, для сотрудников не предусмотрены средства индивидуальной защиты органов дыхания и 10 % запас для посетителей. Нарушение пункта 3 ППБ 01-03;
- Наряду с ППБ 01-03, не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности, который утвержден в установленном порядке, а именно в нарушение пункта 11.12 «Технических условий на проектирование систем противопожарной защиты «Торгово-делового центра», по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 40» при эксплуатации здания, в том числе при аренде помещений организацией, выполнены действия, приводящие к ослаблению противопожарных проектных решений (изменение объемно-планировочных решений) – боулинг центр перепрофилирован в ночной клуб «Арена» без устройства дополнительных эвакуационных выходов с учетом возможного наибольшего количества людей и выполнения других противопожарных мероприятий. Нарушение пункта 3 ППБ 01-03;
- Наряду с ППБ 01-03, не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности, который утвержден в установленном порядке, а именно в нарушение пункта 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» при включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не отключается музыкальное и светотехническое оборудование на танцполе ночного клуба «Арена», для обеспечения четкой слышимости сигналов СОУЭ (должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении). Нарушение пункта 3 ППБ 01-03;
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам эвакуационных путей, а именно в нарушение пункта 1.96* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» ширина лестничных маршей на путях эвакуации из помещений ночного клуба «Арена» выполнена менее 1,35 м. Нарушение пунктов 3 и 51 ППБ 01-03;
- Наряду с ППБ 01-03, не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности, который утвержден в установленном порядке, а именно в нарушение пункта 3.55* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» в баре ночного клуба «Арена» выполнена установка газового оборудования в подвале (углекислотный газ для розлива пива). Нарушение пунктов 3 и 40 ППБ 01-03;

- Устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии (отсутствуют доводчики на вторых половинках дверей и на некоторых дверях ночного клуба они разъединены). Нарушение пункта 34 ППБ 01-03;
- В помещениях ночного клуба «Арена» не выполнены фотолюминесцентные эвакуационные системы в том числе и планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Нарушение пункта 16 ППБ 01-03, пункта 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 (Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля);
- В эвакуационной лестничной клетке (основной вход в ночной клуб) расположена охрана, без устройства помещения, с установкой мебели и других охранных устройств. Нарушение пунктов 40 и 53 ППБ 01-03;
- Уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения (над баром, смонтирован подвесной потолок из гипсокартонных листов, на танцполе и в служебных помещениях некоторые датчики автоматической пожарной сигнализации и оросители спринклерной установки пожаротушения замотаны полиэтиленовыми пакетами, скотчем). Нарушение пункта 40 ППБ 01-03;
- Имеются нарушения целостности огнезащитных покрытий как несущих элементов здания, так и коробов вентиляционных систем. Нарушение пункта 36 ППБ 01-03;
- Монтаж и эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике (соединение медных жил проводов выполнено при помощи холодных скруток, за подвесным потолком имеется множество временных и не должным образом заизолированных соединений, музыкальная и светотехническая аппаратура подсоединена к электрическим сетям через переноски, не представлен акт замера сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, подтверждающий их исправное состояние). Нарушение пункта 57 ППБ 01-03;
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов (не предусмотрены пути эвакуации с балкона ди-джея и балконов танцовщиц). Нарушение пункта 51 ППБ 01-03;
- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по размерам эвакуационных путей и выходов (по факту высота до потолка в коридоре составляет 1,5 метра). Нарушение пункта 51 ППБ 01-03;
- Под лестничными маршами выполнено помещение для хранения вещей, в котором хранится одежда и большое количество пластиковых вешалок. Нарушение пункта 40 ППБ 01-03;
- Пространства за подвесными потолками не в полной мере защищены соответствующими установками противопожарной защиты при прокладке в них кабелей (проводов). Нарушение пункта 11 таблицы 2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
- Наряду с ППБ 01-03, не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности, который утвержден в установленном порядке, а именно в нарушение пункта 11.12 «Технических условий на проектирование систем противопожарной защиты «Торгово-делового центра», по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 40» при эксплуатации здания, в том числе при аренде помещений организацией, выполнены действия, приводящие к ослаблению противопожарных проектных решений (изменение объемно-планировочных решений) – в техническом помещении организован склад алкогольной продукции без установки противопожарной двери и без путей эвакуации из данного склада. Нарушение пункта 3 ППБ 01-03;
- Расстояние от светильников до хранящихся товаров на складе алкогольной продукции выполнено менее 0,5 м. Нарушение пункта 503 ППБ 01-03; Организовано хранение

негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвального этажа, не имеющих окон с прямыми для дымоудаления (склад алкогольной продукции). Нарушение пункта 513 ППБ 01-03.

Принятые меры: Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 08.02.2011 г. и.о. прокурора Автозаводского района г. Тольятти в отношении должностного лица (директора). Постановление № 84 от 08.02.2011г. Штраф 3000 рублей.

8) Ночной клуб «Адреналин» ООО «Адреналин», по адресу: бульвар Туполева, д. 17 а (2-й этаж). 07.12.2010г. проведена проверка прокуратурой Автозаводского района с участием инспектора ОНД г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский в качестве специалиста. Выявлено 15 нарушений требований пожарной безопасности:

- У прибора приемно-контрольного не вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Нарушение: ППБ 01-03 п.97.;
- Прибор приемно-контрольный размещен от уровня пола до оперативных органов управления на высоте более 0,8–1,5 м. (по факту 1м 70см). Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; НПБ 88-2001 п.12.52.;
- Огнетушители, размещенные в помещениях, не имеют порядковых номеров, нанесённых на корпус белой краской. Нарушение: ППБ 01-03 п. 108, приложение 3 п.16.;
- Ширина наружной открытой лестницы 3-го типа менее 0,8 м. (по факту 77см). Нарушение: ППБ 01-03 п.51; СНиП 2.08.02-89* п.1.100.;
- Ограждения наружной открытой лестницы 3-го типа выполнены высотой менее 1,2м. Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНиП 21-01-97* п. 6.30*.;
- Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещений бара на наружную открытую лестницу 3-го типа выполнена в свету менее 1,2 м. (по факту 86см.). Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНиП 21-01-97* п. 6.16.;
- Отсутствуют световой оповещатель «ВЫХОД» над эвакуационным выходом, ведущим из зала в вестибюль. ППБ 01-03 п. 51; НПБ 104-03 п. 3.1.;
- В помещениях не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Нарушение: ППБ 01-03 п.13.;
- В помещениях бара без естественного освещения отсутствует система приточно-вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п. 6.7*, СНиП 41-01-2003 п. 8.2.;
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода смонтированы на высоте менее 1м 35см от уровня пола (по факту 40см). Нарушение: ППБ 01-03 п.3; СНиП 2.04.01-85* п. 6.13.;
- Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, не укомплектован пожарным рукавом и стволом. Нарушение: п. 91 ППБ 01-03.;
- Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) на водоотдачу с составлением акта проверки. Нарушение: ППБ 01-03 п. 89.;
- Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 п. 4.
- При проведении в помещениях бара мероприятий с высоким уровнем звука постоянного шума в защищаемом помещении, для обеспечения четкой слышимости речевые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Нарушение: ППБ 01-03 п.3; НПБ 104-03 п. 3.15.;
- Дверь, выходящая на лестничную клетку, в открытом положении уменьшает расчетную ширину лестничной площадки, перегораживая выход из парикмахерской ООО «Лекс». Нарушение: ППБ 01-03 п. 51; СНиП 21-01-97* п. 6.31*.

Принятые меры: Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 14.01.2011 г. прокурором Автозаводского района г. Тольятти в отношении ООО «Адреналин». Судебное заседание 16.02.2011г. Вынесено постановление о назначении административного наказания штраф 10000 рублей.

9) КРК «Гуляй Центр» ООО «Гуляй Центр» (аренда у ОАО «ДК Тольятти»), по адресу: г. Тольятти, б-р Ленина, 1. Имеющиеся нарушения:

- Отсутствуют инструкции по правилам применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ;
- Не предоставлены документы о проведении проверки состояния стационарного оборудования электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств с периодичностью не реже одного раза в три года;
- На эвакуационных путях (коридоры 1, 3 этажа) допускается применение горючих материалов (ковры, ковровые дорожки);
- Ковры и ковровые дорожки в помещениях не прикреплены надежно к полу;
- Эвакуационные пути (коридоры 1 этажа) отделаны горючими материалами (деревянная рейка);
- Эвакуационные выходы (тамбуры 1 этажа) загромождены;
- На дверях эвакуационных выходов (1 этаж), ведущих в лестничную клетку отсутствуют легко открываемые запоры, не обеспечена возможность свободного открывания их без ключа людям, находящимся внутри зданий (по факту двери закрыты на внутренние замки);
- Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (1 этаж);
- Отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное) в помещениях, местах, опасных для прохода людей, в проходах и на лестницах, в коридорах без естественного освещения, служащих для эвакуации людей, с возможностью автоматического включения при прекращении питания нормального освещения;
- Допускается курение в не отведенных для курения местах (тамбур эвакуационного выхода 1 этажа);
- Допускается хранение под лестничными маршами горючих материалов;
- Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей отсутствует зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм;
- Эвакуационный путь (помещение № 201 «Служебная») загроможден;
- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение № 201 «Служебная», зал боулинга);
- Допускается применение горючих материалов для отделки и облицовки потолков на путях эвакуации (помещение № 201 «Служебная»);
- Пожарные шкафы выполнены не в соответствии с НПБ 151-00 (1 этаж, выполнены из горючих материалов);
- Допускается применение горючих материалов (дерево) для отделки и облицовки стен, потолков, а также ступеней на путях эвакуации (зал боулинга);
- Эвакуационные пути загромождены (установлены столбы в зале боулинга);
- Допускается использование электронагревательных приборов (приборы отопления), не имеющих устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара (коридоры 1 этажа, бар боулинга);

- Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей (эвакуационный выход из зала боулинга, наружная территория) не производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.);
- Допускается загромождение марша лестницы, ведущей на 2 этаж (деревянные лавки);
- Допускается загромождение эвакуационного выхода на лестницу со 2 этажа (сетка, деревянные лавки);
- Допускается загромождение эвакуационных путей и выход со 2 этажа (установка сцены, шторы, горючие материалы различного назначения);
- Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с периодичностью не реже двух раз в год;
- Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности не обозначены знаком пожарной безопасности «Не загромождать»;
- Допускается размещение дымовых пожарных извещателей без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых вытяжной вентиляцией, расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м. (3 этаж, бильярдный зал);
- На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала отсутствуют электрические фонари;
- Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации (№ 4-13, 28), предназначенные для целей эвакуации отсутствуют либо по исполнению не соответствуют требованиям п. 3.8. НПБ 160-97, используются с элементами (фон, символ) белого нефосфоресцирующего цвета;
- Электровыключатели в коридоре 1 этажа установлены на сгораемом (деревянном) основании;
- В помещениях ООО «Гуляй Центр» отсутствует прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны.

Принятые меры: В марте 2011 года сотрудниками ОНД проводилась внеплановая проверка совместно с прокуратурой Центрального района г. Тольятти, в качестве специалистов. По результатам проверки прокуратурой Центрального района возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Документы направлены в суд для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности ООО «Гуляй Центр».

10) Ночной клуб «Пещера Алладина» ООО «Золото Руна», по адресу: г. Тольятти, б-р Ленина, 3а. Имеющиеся нарушения:

- На путях эвакуации в фойе установлена дополнительная металлическая решетка, мешающая эвакуации людей;
- Ширина эвакуационного выхода в свету расположенного с южной стороны (центральный вход) менее 1,2 м (по факту 0,8 м);
- Высота горизонтального участка пути эвакуации (коридор) с южной стороны менее 2 м (по факту выполнены декоративные своды с высотой в свету от 1,6 до 1,9 м);
- Пожарный шкаф в помещении ди-джея частично выполнен из горючего материала;
- В помещении венткамеры и теплового узла соединения жил проводов выполнены не при помощи опрессовки, сварки, спайки или спецзажимов;
- В служебных помещениях и в коридоре на светильниках отсутствуют защитные колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника;
- В большом зале проложенная открытым способом электропроводка не защищена от возможных механических повреждений;
- В помещении большого зала для покрытия полов допускается применение материала с характеристиками превышающими КМ 2;
- Из помещений ночного клуба расположенного в подвальном этаже здания при площади более 300 м², а также предназначенного для одновременного пребывания более 15 человек предусмотрен только один эвакуационный выход;

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном (нерабочем) состоянии;
- В помещении ночного клуба не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений без естественного освещения, предназначенных для массового пребывания людей;
- Организация, с массовым пребыванием людей, не обеспечена прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- В помещении кухни воздуховоды не очищены от горючих отложений;
- В помещении склада продуктов (класс Ф5.2) в месте заполнения проема противопожарной преграды не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не ниже EI60;
- На воздуховодах систем вентиляции в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара в местах пересечения противопожарных преград не установлены противопожарные клапаны;
- В помещении пульта управления ди-джея электропроводка проложена открытым способом, не защищена от возможных механических повреждений;
- В месте размещения пульта управления ди-джея электропроводка проложена открытым способом по сгораемому материалу без подкладки из негорючего материала;
- Под лестничным маршем с восточной стороны допускается хранение горючих материалов;
- В коридоре на путях эвакуации не предусмотрено эвакуационное освещение при числе эвакуирующихся более 50 человек;
- Не организовано обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего персонала.

Принятые меры: прокуратурой Центрального района г. Тольятти сотрудники ОНД привлекались к проведению проверки в качестве специалистов в августе 2010 года. Прокуратурой были вынесены постановления о возбуждении административного делопроизводства в отношении должностного лица и в отношении юридического лица по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Вместе с тем, в порядке статьи 45 ГК РФ, прокуратурой был вынесен иск о прекращении деятельности. 30 августа 2010 года Федеральным судом иск о прекращении деятельности прокуратуры удовлетворен, эксплуатация объекта запрещена до полного устранения нарушений требований ПБ.

11) Кафе «Оазис» ООО «Хазар», по адресу: г. Тольятти, ул. Базовая, 64. Имеющиеся нарушения:

- Помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией;
- В складских помещениях, расположенных в подвале и не имеющих окон с прямками для дымоудаления допускается хранение горючих материалов;
- Лестница, ведущая в подвал на 1-й этаж не выгорожена противопожарной перегородкой 1-го типа, с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха;
- Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (помещение кухни);
- Пути эвакуации со 2-го этажа отделаны горючими материалами (панели МДФ, пластиковые панели);
- Пути эвакуации (тамбур) основного эвакуационного выхода из здания отделан горючими материалами (пластиковые панели);
- В электрощитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее EI30.

Принятые меры: В ноябре 2010 года проводилась внеплановая, выездная проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания. В ходе проведенной проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического лица по части 1 статьи 20.4 (направлен в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности), части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, а также в отношении должностного лица по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Федеральным судом Центрального района

принято решение об административном приостановлении деятельности на срок 60 суток. Срок административного приостановления деятельности истек в январе 2011 года.

12) Ночной клуб «Банзай» ООО «САН», по адресу: г. Тольятти, ул. Л. Толстого, 22 А. Имеющиеся нарушения:

- Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м;
- На путях эвакуации допускается устройство кроволинейных ступеней в плане.

Принятые меры: В декабре 2010 года сотрудниками ОНД проводилась внеплановая проверка, по результатам которой составлены административные протоколы на юридическое лицо по статье 20.4, ч.1; должностное лицо по статье 20.4, ч.1.

13) Кафе «Золотое Руно» ООО «Кабриолет», по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, 17. Имеющиеся нарушения:

- помещения кафе не защищены автоматической пожарной сигнализацией (отдельно стоящие домики);
- не проведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;
- не разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009;
- объект не обеспечен прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- не обозначены направление путей эвакуации и места расположения средств пожарной безопасности знаками пожарной безопасности согласно требованиям НПБ 160-97;
- не установлен распорядительным документом соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе;
- не определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;
- на корпусах огнетушителей не нанесены белой краской порядковые номера;
- не заключен договор на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией согласно технической документации заводов-изготовителей и сроков проведения ремонтных работ;

Принятые меры: В августе 2010 года сотрудниками ОНД проводилась внеплановая проверка, по результатам которой составлены административные протоколы: на должностное лицо по статье 19.5 ч.1; юридическое лицо по статье 19.5 ч. 1; должностное лицо по статье 20.4 ч.2.

14) Ресторан «Эгоист» ООО «Матей», по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, 32. Имеющиеся нарушения:

отсутствует система дымоудаления в подвальной части здания;
подвальный этаж не отделен от помещений 1-го этажа тамбур-шлюзом;
пожарные рукава не перекатаны на новую скатку;
огнетушители не пронумерованы.

Принятые меры: В сентябре 2009 года сотрудниками ОНД проводилась внеплановая проверка, по результатам которой составлены административные протоколы: на должностное лицо по статье 20.4 ч.1.

15) Ресторан «Прилесье» ООО ресторан «Прилесье», по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, 54. Имеющиеся нарушения:

- Соединения жил проводов в помещении мясного цеха, выполнены без применения пайки, сварки, опрессовки или винтовых соединений;
- Приказом по организации не определены сроки очистки вентиляции от горючих материалов;
- Дверь из кабинета директора, ведущая на лестничную клетку со 2-го этажа, не оборудована приспособлением для самозакрывания;
- Ковровые дорожки, расположенные в холле 1-го этажа надежно не прикреплены к полу;
- На 2-ом этаже не в полном объеме обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97 места размещения, ручных пожарных извещателей;
- На 1, 2 этажах здания отсутствуют предусмотренные проектом двери из лестничной клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- Произведено изменение объемно-планировочных решений (помещение кухни отделено непроектной перегородкой);
- Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (внутренняя дверь основного входа).

Принятые меры: В марте 2011 года сотрудниками ОНД проводилась внеплановая проверка по результатам которой составлены административные протоколы на: 2 должностное лицо по статье 20.4 ч. 1, гражданина по статье 20.4 ч.1.

16) Ночной клуб «Башня» ООО «Барс», по адресам: г. Тольятти ул. Громовой-39, ул. Громовой-35 строение 4. При проверке выявлены следующие нарушения требований ПБ:

Гостиница (ул. Громовой 35 стр.4)

- Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации (лестничный марш).
- Помещение бельевого склада в подвале не защищено автоматической пожарной сигнализацией.
- Не установлена сертифицированная противопожарная дверь в помещении бельевого склада в подвале.

Гостиница (ул. Громовой 39)

- Здание, в котором расположено помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек, не обеспечено прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи.
- Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (ночной клуб и гостиница).
- Допускается отделка стен, потолка горючими материалами (панели МДФ).
- Отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара по путям эвакуации (лестничный марш).
- На лестничной площадке 2-го этажа отсутствует окно площадью 1,2 кв.м.
- Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

Ресторан

- Допускается отделка стен, потолка горючими материалами. (панели ПВХ, деревянные декорации).
- Не установлены сертифицированные противопожарные двери в складских помещениях.
- Пожарный кран на кухне установлен на высоте более 1,35 метра (по факту 1,75 м.)

Ночной клуб

- Допускается отделка стен, потолка горючими материалами (панели ПВХ, деревянные декорации, драпировка потолка тканью).

- Возле бара устроен перепад высот менее 45 см без устройства пандуса или 3-х ступеней (по факту 2 ступени).
- Возле VIP - зоны устроен перепад высот менее 45 см без устройства пандуса или 3-х ступеней (по факту 1 ступень).
- В западной части клуба со 2-го этажа допущено устройство винтовой лестницы.
- Отсутствует лестница в местах перепада высот кровель.
- Не предусмотрено аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) освещение.

Принятые меры: Заместителем прокурора Комсомольского района г. Тольятти по результатам проверки были вынесены постановления о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении 2-х должностных лиц и юридического лица.

Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности городского округа Тольятти осуществляется в рамках выполнения бюджета городского округа Тольятти, а также ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009 - 2011 гг.». Контроль за исполнением местного бюджета, ведомственных и иных целевых программ осуществляют органы финансового контроля.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Тольятти постановлением мэра городского округа Тольятти от 24.10.2008г. № 2645-п/1 утверждена ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.». Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа Тольятти на 2009 - 2011 гг., запланированных на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по главным распорядителям бюджетных средств. Контроль за исполнением Постановления мэра возложен на руководителя департамента по вопросам общественной безопасности мэрии.

Согласно отчету за 2010 год о выполнении ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.», утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.04.2011 года № 981-п/1, объемы финансирования мероприятий Программы на 2010 год составляли 54968,65 тыс. рублей, из которых «На обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях мэрии, муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа» по департаменту культуры – 2716 тыс. рублей, по управлению физической культуры и спорта – 1208 тыс. рублей.

Следует отметить, что ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.» в основном сводится к финансированию и реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием и средствами противопожарной защиты муниципальных объектов.

Вместе с тем, постановлением мэрии г.о. Тольятти от 23.08.2010 года № 2303-п/1 объемы финансирования в Программе на 2010 год были сокращены с 54968,65 тыс. рублей до 10284 тыс. рублей, из которых по состоянию на 1.01.2011 года освоено 100%. При этом, в 2010 году в полном объеме были сокращены и не отстояли бюджетные средства на выполнение Программы образования, здравоохранения, культуры, а также управление физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти.

На основании вышеизложенного, отдел надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский предлагает по объектам культуры, физкультуры и спорта рассмотреть и принять решения по следующим вопросам:

1) Учитывая то, что проведенные секвестирования ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.» не позволили получить ожидаемый результат и в полном объеме обеспечить надлежащее противопожарное состояние объектов муниципальной собственности, а также окончание сроков действия программы в 2011 году, необходимо сохранить финансирование мероприятий программы в 2011 году на уровне запланированных средств и предусмотреть дополнительное финансирование, с учетом проведенного секвестирования в 2009 и 2010 годах в сумме 89277,69 тыс. руб.

2) С целью недопущения недостатков ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011г.г.», рекомендовать мэрии г.о. Тольятти в ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность на 2012-2014г.г.», проект которой разрабатывается в настоящее время, учесть требования соответствующих порядков к структуре и содержанию отдельных разделов, характеризующих достижение целей и решение задач через систему показателей, с целью дальнейшей возможности осуществить анализ результатов выполнения программы с формированием соответствующих выводов.

3) В связи с большим количеством нарушений требований пожарной безопасности на объектах культуры, физкультуры и спорта, в первоочередном порядке решить вопрос об обеспечении данных объектов прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны.

4) Рекомендовать департаменту культуры, а также управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, организовать проведение на подведомственных объектах независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) на вышеуказанных объектах, с разработкой мер по обеспечению выполнения условий, при которых объекты защиты будут соответствовать требованиям пожарной безопасности, т.е. в одной из девяти форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, установленных действующим законодательством, альтернативной традиционному государственному пожарному надзору.

5) Разработать и утвердить в установленном порядке Правила проведения спортивных массовых, культурно развлекательных мероприятий на данных объектах, на территории городского округа Тольятти, запрещающих проведение на объектах культуры и спорта массовых мероприятий иного назначения (таких как систематическое проведение выставок в УСК «Олимп», при которых в спортивном зале на гандбольном поле, т.е. при отсутствии норм проектирования, не производится расчет условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, с целью установления предельно допустимого количества людей, одновременно находящихся в зале здания с массовым пребыванием людей, расчет необходимого количества эвакуационных выходов, и нормативной ширины эвакуационных проходов и выходов).

Начальник отдела надзорной деятельности
г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский (главный
государственный инспектор г.о. Тольятти
и м.р. Ставропольский по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы



С.В.Губанев

исп. Кириллов И.В.
т. 32-88-95



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

**ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

г.Тольятти,
Центральная площадь, 4

№ 270

на № _____ от _____

Начальнику отдела надзорной
деятельности городского округа Тольятти и
муниципального района Ставропольский
подполковнику внутренней службы
С.В.Губанееву

О предоставлении материалов

Уважаемый Сергей Васильевич!

Сообщаю Вам, что заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности переносится на 22.03.2011г. (зал заседаний Думы городского округа, 9-00).

На заседании дополнительно планируется рассмотреть вопрос «О ситуации с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в городском округе Тольятти (развлекательные центры)».

Прошу принять участие в заседании и предоставить информацию по указанному вопросу для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности и дальнейшего рассмотрения на заседании Думы.

Заместитель председателя
комиссии

Н.Е.Болканскова

*Меню - на 29.03
Развлек - анкет*

Япрынцева 28-12-13

Главное управление МЧС России по Самарской области
Отдел надзорной деятельности городского округа Тольятти
и муниципального района Ставропольский

*Медведеву В.И.
Киринскому И.В.
к информации информации
по первичным мерам ПБ/м.
местными добавит.
т/п составлен - развлекательные
центры г. Тольятти
на утверждение документа
предоставить до 21.03.2011*

Начальник ОНД г.о. Тольятти
и м.р. Ставропольский

«11» 03 2011 г.

вх. № 267

С.В. Губанеев

Исполнено исх. № _____

в дело № 216 / _____

(подпись)